

## Moin Moin!
















# Agenda


- 1. Lösungsansatz
  - 1. Grundidee
  - 2. Schraube
- 2. Fakten
  - 1. Wärmeausdehnung
  - 2. Kosten
- 3. Vorteile
- 4. Fragen






# 1. Lösungsansatz 700

#### 1. Grundidee










# 1. Lösungsansatz

#### 2. Schraube










### 2. Fakten

#### 1. Wärmeausdehnung

$$\Delta L = \Delta T \cdot \alpha \cdot L_0$$


$$\Delta$$
 L  $\approx$  0,05472 mm



#### 2. Verdrehwinkel

$$\alpha = \arccos \cdot \left( \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \right)$$

$$\alpha \approx 0.089^{\circ}$$





### 2. Fakten

#### 2. Kosten

Vaseline	Gesamtkosten pro Pumpe
Laufende Produktion	3,76€

Schraube	Gesamtkosten pro Pumpe
Produktionsstart	3,50€
Nach 1. Jahr	2,75€
Nach 3. Jahr	1,73€

Ersparnis pro Stück nach 3 J. 2,03€



Pro Jahr

### 3. Vorteile

#### Muss-Kriterien:

- ✓ Kein Magnetismus
- Unversehrte Mitarbeiter
- ✓ Kein Falscheinbau
- ✓ Gesamte Baureihe
- ✓ Kein Abrieb + Späne
- Demontage ohne Sonderwerkzeug

#### Zusätzliche Vorteile:

- Verdrehsicherung ersetzt durch Schrauben
- ✓ Kostenneutral/-minderung
- ✓ Keine Ausfallzeiten
- ✓ Prozesssicherheit
- ✓ Vereinfachung des Services
- ✓ Bei/nach Demontage wiederverwendbar
- ✓ Keine Entsorgungskosten
- ✓ M5 bereits vorhanden



# 3. Fragen



Jean Jennings Bartik